



Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas

Resolución Decanal

Número:

Referencia: EX-2022-00595979- -UNC-ME#FCQ

VISTO:

Los comprobantes presentados por el Arq. César Yanover, Director del Área de Planeamiento, Infraestructura y Seguridad de esta Facultad, correspondientes a trabajos detallados según Informe de ejecución de NO-2022-00589586-UNC-PIS#FCQ:

- PABELLÓN ARGENTINA, SUBSUELO, COCINA, DEPARTAMENTO DE FISICOQUIMICA: Transformación de 2 tubos fluorescentes a led.
- SEGUNDO PISO, SECRETARIA FÍSICO QUÍMICA, PABELLÓN ARGENTINA: Reemplazo de cable acerado en ventana de atención al público.
- SEGUNDO PISO, OFICINA 34 A, PABELLÓN ARGENTINA: Reparación de persiana de madera (cambio de correa y mantenimiento).
- SEGUNDO PISO, OFICINA 35 A, PABELLÓN ARGENTINA: Reparación de persiana de madera (cambio de correa y mantenimiento).
- SEGUNDO PISO, OFICINA 17, PABELLÓN ARGENTINA: Reparación de persiana de madera (cambio de correa y mantenimiento).

CONSIDERANDO:

Que el trámite es viable mediante Compras Menores;

Que debe darse cumplimiento a lo dispuesto por la legislación vigente Dec. 1023/01 y su reglamentario Dec. 1030/16 y Ord. HCS 05/13 y sus modificatorias 1/2014 y 7/2021 y RESOL-2022-12-E-UNC-SGI#AGI;

Por ello,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

RESUELVE:

Artículo 1ro.: Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas C/00003-00000060 y C/00003-00000061, emitidas por el proveedor **LAZO VICTOR HUGO CUIT: 20-31055142-3**, por la suma de \$17.800,00 (Pesos Diecisiete Mil Ochocientos con 00/100), referidas al gasto mencionado ut-supra.

Artículo 2do.: Establecer que el pago mencionado en el artículo anterior, sea adelantado con recursos disponibles en la Dependencia hasta tanto se acrediten los fondos de PROFOIN Infraestructura 2022.

Artículo 3ro.: Protocolícese. Inclúyase en el Digesto Electrónico de la UNC. Comuníquese y archívese.